




BYT - II/6NP/40/51  
STÁVAJÍCÍ STAV


- LEGENDA
- OKNA – PŮVODNÍ PO REPASI, STÁŘÍ CCA 75 LET
  - OKNA – KOPIE PŮVODNÍCH, STÁŘÍ CCA 10 LET
  - PRASKLÉ SKLO
  - NETĚSNOST, OKNEM ZATĚKÁ, PORUŠENÁ KONSTRUKCE OKNA
  - OKNA S OSAZENÝM SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM
  - OKNA S MEZIOKENNÍMI ŽALUZIEMI
  - OZNAČENÍ VSTUPU DO BYTU
  - OZNAČENÍ OKEN



LEGENDA ZNAČENÍ BYTŮ



STÁVAJÍCÍ STAV OKEN V BYTĚ				X:\01_projekty\LS4U_logo.jpg
ADRESA AKCE:	INVESTOR:	OZNAČENÍ BYTU:		PROVÁDĚCÍ PROJEKT
Náměstí Svobody 728/1, 160 00 Praha 6	Městská část Praha 6, Čs. armády 23, 160 00 Praha 6	II/6NP/40/51		
MĚŘITKO 1:100	DATUM 8.9.2014	PODLAŽÍ 6.NP		






BYT - II/6NP/40/51  
BOURACÍ PRÁCE


- LEGENDA
- VYZNAČENÍ OKNA A ŠPALETY URČENÉ K DEMONTÁŽI A S TÍM SPOJENÁ STAVEBNÍ ČINNOST
  - ODSTROJENÍ KŘÍDEL A RÁMŮ OKNA A JEHO LIKVIDACE
  - OZNAČENÍ VSTUPU DO BYTU
  - OZNAČENÍ OKEN



LEGENDA ZNAČENÍ BYTŮ



BOURACÍ PRÁCE V BYTĚ				X:\01_projekty\LS4U_logo.jpg
ADRESA AKCE:	INVESTOR:	OZNAČENÍ BYTU:		PROVÁDĚCÍ PROJEKT
Náměstí Svobody 728/1, 160 00 Praha 6	Městská část Praha 6, Čs. armády 23, 160 00 Praha 6	II/6NP/40/51		
MĚŘITKO 1:100	DATUM 8.9.2014	PODLAŽÍ 6.NP		






BYT - II/6NP/40/51  
NOVÝ STAV

- LEGENDA
- OKNO URČENÉ K VÝMĚNĚ PŘESNÁ PODOBA NOVÉHO OKNA VIZ. KNIHA DETAILŮ OKEN
  - PRASKLÉ SKLO V OKENNÍM KŘÍDLĚ OKNO PŘESKLIT
  - OKNA, DO KTERÝCH BUDE OSAZENO SILIKONOVÉ TĚSNĚNÍ
  - OZNAČENÍ OKEN
  - OZNAČENÍ VSTUPU DO BYTU
- POZN.: OŠTĚNÍ OKNA BUDE STAVEBNĚ ZAČISTĚNO A OPRAVENÉ PLOCHY KOLEM OKNA BUDOU NOVĚ VYMALOVÁNY



LEGENDA ZNAČENÍ BYTŮ



NOVÝ STAV OKEN V BYTĚ				X:\01_projekty\LS4U_logo.jpg
ADRESA AKCE:	INVESTOR:	OZNAČENÍ BYTU:		PROVÁDĚCÍ PROJEKT
Náměstí Svobody 728/1, 160 00 Praha 6	Městská část Praha 6, Čs. armády 23, 160 00 Praha 6	II/6NP/40/51		
MĚŘÍTKO 1:100	DATUM 8.9.2014	PODLAŽÍ 6.NP		